

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

Никитин А.Г.

«\_\_»

2019 г.



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор ЛОГБУ  
«Сланцевский ЦСО «Надежда»

Маас Н.Н.

«\_\_»

2019 г.

**ПАСПОРТ**

**доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта социальной инфраструктуры**

**1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)**

- 1.1. Наименование объекта: Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда»
- 1.2. Адрес объекта: 188561, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Декабристов, д. 13
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 558,1 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка да; 4121,48 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1952, последнего капитального ремонта: \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: \_\_\_\_\_

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование)  
Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда»
- 1.7. Юридический адрес организации: 188561, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 10а
- 1.8. Основания для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 195197, Санкт-Петербург, Лафонская, д. 6
- 1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации: +7 (812) 611-46-46 ktszn@lenreg.ru

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Вид деятельности: (по ОКВЭД)  
ОКВЭД-87.90; Деятельность по уходу с обеспечением проживания.
- 2.2. Виды оказываемых услуг (в соответствии с Уставом или положением об организации):  
-предоставление социально-педагогических, социально-бытовых, социально-трудовых, социально-правовых, социально-психологических, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, имеющих ограничения жизнедеятельности и срочных социальных услуг.
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: мужчины в возрасте от 60 лет, женщины в возрасте от 55 лет..
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: все категории (К,О,С,Г,У)
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 53 человек/день;
- 2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 200м.
- 3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), нерегулируемые
- 3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие
- 3.1.4. Перепады высот на пути: нет
- 3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет
- 3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У, О, К), ВНД-И (С)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У, О), ВНД -И (С, К),
3	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У, О), ВНД -И (С, К),
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДУ(С) ДЧ (К,О,Г,У)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (С, У, О, К) ВНД-И (Г)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У, О) ВНД -И (С, К)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)

<\*> - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушениями в умственном развитии) - доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); ДЧ-В - доступно частично всем;

**ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категорию МГН);  
**ДУ** – доступно условно; **ВНД** – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

**ДУ (У), ВНД (К, О, С, Г)**

#### 4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	при выделении финансирования до 2020 г.
3	Вход (входы) в здание	при выделении финансирования до 2020 г.
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	при выделении финансирования до 2022 г.
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	при выделении финансирования до 2021 г.
6	Санитарно-гигиенические помещения	при выделении финансирования до 2020 г.
7	Система информации и связи (на всех зонах)	при выделении финансирования до 2019 г.
8	Все зоны и участки	

<\*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2019-2025 года в рамках исполнения: Плана мероприятий, обеспечивающих доступность объекта социальной инфраструктуры и плана финансово-хозяйственной деятельности

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: улучшение доступности для всех категорий

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения от « 20 » июля 2019 г.

2. Согласованного плана мероприятий поэтапного повышения уровня доступности объекта (Приложение №2) от « 20 » июля 2019 г.

**АНКЕТА** (титульный лист, часть I)  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ  
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
для формирования электронного паспорта объекта

**Наименование организации** (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда»

<b>ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда»</b>		
1024701708360		ОГРН
(полное и сокращенное наименование организации)		
<b>Вид деятельности организации</b> (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания		ОКВЭД основной ОКВЭД дополнительный
<b>Форма собственности</b>	Собственность субъектов Российской Федерации 13	ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)		
<b>Организационно-правовая форма</b>	Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации 75204	ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя организации</b>	Директор	Маас Наталья Николаевна
<b>Телефон, факс руководителя организации</b>	тел./факс: 8-(813-74)-429-42	
<b>Е-mail организации</b>	centrnadezda@mail.ru	
<b>Юридический адрес организации</b>	адрес 188561	Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 10а
(индекс)		(почтовый адрес)
<b>Фактический адрес организации</b>	адрес 188561	Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Декабристов, д. 13
<b>Наименование владельца объекта, в котором находится организация</b>		Ленинградская область
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		
<b>Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация</b>		191124, г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6
<b>Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация</b>		
Тел. (812)	Факс . (812)	
<b>Наименование вышестоящей организации</b>	Комитет по социальной защите населения Ленинградской области	ОГРН 1027802503189
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
<b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>	191124	Санкт-Петербург, ул. Лафонская д.6
(индекс)		(почтовый адрес)
<b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>	Председатель комитета	
Нещадим Людмила Николаевна		
<b>Телефон, факс вышестоящей организации</b>	Тел. (812) 611-46-46	Факс (812)
<b>Е-mail вышестоящей организации</b>	ktszn@lenreg.ru	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

**Титульный лист, часть II**

<b>Наименование объекта</b> (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда»										
<b>Фактический адрес объекта</b> (индекс, почтовый адрес)	Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Декабристов, д. 13										
<b>Общая площадь объекта</b> (указывается общая площадь в кв. м.)	558,1 кв. м										
<b>Этаж / этажи расположения объекта</b>	1,2 этажи										
<b>Катастровый номер объекта</b>	7	8	4	0	0	0	2	0	5	10	03
<b>Категории обслуживаемого населения:</b>	граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды.										
<b>Категории обслуживаемых инвалидов:</b>	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.										
<b>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:</b> (да, нет)	да										



				0	0	0	0	0	0	То же около здания или в загесненных местах, «К»	%	-	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	П5.1.8
		1	0	1	0	0	0	1	0,02	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,02	не более 0,015	п. 5.1.8
		1	0	0	0	0	0	0	да	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие			п. 5.1.11
		0	0	0	0	0	0	0	-	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,01	п. 5.1.11
		0	0	0	0	0	0	0	-	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,5	
		0	0	0	0	0	0	0	-	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,05	п. 5.3.2,
		0	0	0	0	0	0	0	-	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	-	0,5	
		0	0	0	1	1	1	1	нет	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.3
		0	0	0	1	1	1	1	нет	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.4
		0	0	0	1	1	1	1	нет	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.1
		0	0	0	1	1	1	1	нет	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 4.1.5
		0	0	0	1	1	1	1	-	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	-	не менее 0,8	п. 5.1.10

		0	0	0	0	0	0	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	-	не менее 0,05	п. 5.1.9
		0	0	0	0	0	0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,025	п. 5.1.9
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	>0,35-0,4	0,35-0,4	п. 5.1.12
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	0	0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 5 (1:20)	п. 5.1.14
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	0	0	0	0	Ширина между поручнями «К» Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	0,9- 1,0	п. 5.1.15
		0	0	0	0	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17

## 2. Входной узел

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

### ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда»

Название зоны (технического средства)														
2.1	Наружные лестницы	1	1	1	1	1	1	1	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0, 28	0,35-0,4	п. 5.1.12
		1	1	1	1	1	1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0, 20	0,12- 0,15	
		1	1	1	1	0	1	1	1	Ширина марша лестниц «О»	м	2,5	Не менее 1,35	
		0	1	1	1	1	1	1	1	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	-	0,9	П. 6.2.11
		0	0	0	0	0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-		п. 6.1.2
		0	0	0	0	0	0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	-	0,9	п. 6.2.11
		1	0	0	0	1	0	0	1	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	нет		п. 5.1.11



		0	1	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		п.5.1.12
		0	1	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	-	0,3	П. 6.2.11
		0	1	1	1	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	-	0.03- 0,05	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12
		0	1	1	1	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045	
		0	1	1	1	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	1	1	1	Уклон пандуса «К»	% (уклон)	9,1	Не более 5 (1:20)	п. 6.1.2
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	0	Уклон пандуса при ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К» Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 8 (1:12) Не менее 0.75	П.6.1.3
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	0	«К»	наличие	нет		
2.6	Входные площадки									
		0	1	1	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.1.4
		1	0	1	1	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		СП 35-101-2001
		0	1	1	1	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		
		0	0	0	0	Поперечный уклон	%	-	1-2	п. 6.1.4
		1	0	0	0	Поверхность покрытия твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		
		0	0	0	0	Высота площадки без пандуса	м	-	Не более 0,025	п.4.1.9
		1	0	0	0	Ширина входной площадки «К»	м	1,50	≥ 1,50	п. 5.1.3

										Глубина входной площадки «К»	М	1,20	≥ 1,85	п. 5.1.3	
										Ширина входной площадки с пандусом «К»	М	1,20	≥ 2,20	п. 6.1.4	
										Глубина входной площадки с пандусом «К»	М	1,50	≥ 2,20		
										Обозначение символом входа, доступного для МПН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 6.5.1	
										Указатели направления пути к ближайшему доступному для МПН входу «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 6.5.1	
2.7	Входные тамбуры	1	0	0	1	0	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	М	1,7	Не менее 1,6	п. 6.1.8.	
		0	0	0	1	0	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до 1,5м (при реконструкции)		-	Не менее 2,3		
		0	0	0	0	0	0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	да			
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	0	0	1	0	1	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	М		Не менее 1,2	п. 6.1.5	
										Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	М	0,91	0,9		
										Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету «К»	М	-	0,9 – 1,2		
		1	1	1	1	1	1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	М	0,3	Не более 0,014		
		0	0	0	1	1	1	1	1	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	нет			
		0	0	0	1	1	1	1	1	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	М	-	Не выше 1,0		
		0	0	0	1	1	1	1	1	Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	М	-	Не ниже 1,6		
		0	0	0	1	1	1	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МПН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 6.5.1	
	Прозрачные двери на входах и в зданиях, прозрачные ограждения и перегородки	0	0	0	0	0	0	0	0	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 0,9-1,0 м от пола «К»	наличие	-		п. 6.1.6	
										Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1.3-1.4 м от пола «С»	наличие	-			

2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	0	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К» Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	м	-	Не менее 0,95	п. 6.1.9
		0	1	1	1	1	1	1	Звуковые информаторы «С»	наличие	нет		
		0	1	1	1	1	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет		п. 6.5.7
<b>3. Пути движения внутри здания</b>													
Наименование ОСИ (см. прим. п.5) <b>ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда»</b>													
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	1	0	0	0	0	0	0	Тактильные предупредительные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	-	0,3	п.6.2.3
		0	1	1	1	1	1	1	Тактильные предупредительные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	-	0,3	
		0	1	1	1	1	1	1	Тактильные предупредительные указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	-	0,3	
		1	0	0	0	0	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	2,0	Не менее 1,5	п. 6.2.1
		1	0	0	0	0	0	0	Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м	-	Не менее 2,0	
		1	0	0	0	0	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	1,0	не менее 0,9	п.6.2.2
		1	0	0	0	0	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,4	не менее 1,4	п.6.2.2
		1	0	0	0	0	0	0	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	1,2	не менее 1,2	п.6.2.2
		0	0	0	0	0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой, «С»	м	-	не менее 0,05	п.6.2.6
		0	0	0	0	0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	-	не более 0,013	п.6.2.7

3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	1	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 6.2.4	
3.3	Дверные проёмы	1	0	0	Ширина «К»	м	2,0	Не менее 0,9	п. 6.2.4	
3.4	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	0	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	-	Не более 0,014	п. 6.2.4	
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 6.4.1	
3.5	Внутренние лестницы	1	1	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,20	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.2.8	
3.6	Пандусы стационарные	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м	-	Не более 0,45	п. 6.2.9,	
3.7	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м		Не менее 0,8	п. 6.2.9	
3.8	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-	Не менее 1,6	п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000	
3.9	Подъемники мобильные	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	нет			С посторонней помощью
3.10	Лифты	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	-	Не менее 1,1	п. 6.2.14	
3.11	Эскалаторы	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у	наличие	-		п.6.2.18	

3.12	Пути эвакуации	1	1	1	каждого края, «С»	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенные в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	-		П.6.2.8
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрашены краской, светящейся в темноте «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-			п.6.2.29
		1	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			п.6.5.5
		0	1	1	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	нет			п.6.5.1

#### 4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, входные узлы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетироваться по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5, 7, Анкеты.

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда»								
<b>Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях</b>										
4.1.	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	1	5, но не менее одного места		п. 8.1.3
4.1.2	Коридоры, места ожидания	1	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»	м	0	не менее 3,2		п.7.3.5
		0	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»	м	-	не менее 2,8		
		0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	-			п.7.1.6
		0	1	1	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	нет			п.6.5.4
		0	1	1	Расположение визуальной информации на	соответствие	нет			



5.2	Универсальная кабина 2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Ширина «К»	м	3,0	Не менее 2,2	Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования	
		1	0	0	0	Глубина «К»	м	2,2	Не менее 2,25							
		1	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9							
		1	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»		наружу								
		0	1	1	1	Опорные поручни около унитаза «О», «К»		наличие	нет							
		0	1	1	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие	нет							
		0	1	1	1	Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»		наличие	нет							
		0	0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	-	0,45-0,5							
		0	1	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие	нет							
		0	1	1	1	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие	нет							
		0	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»		наличие	-							

**6. Автостоянки**

		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			ЛОГБУ «Сланцевский ЦСО «Надежда»	
Название зоны			%		10% мест от общего количества (но не менее	п. 5.2.1
6.1	Индивидуальный БУ	0	1	1		

	автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	1	1	1	1	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	-	Не далее 50	п. 5.2.2
		0	1	1	1	1	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	м	-	Не далее 100	
		0	1	1	1	1	Ширина зоны для парковки «К»	м	-	3,6	п. 5.2.4
		0	1	1	1	1	Длина зоны для парковки «К»	м	-	6,0	
		0	1	1	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 5.2.1
		0	1	1	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет		
		0	1	1	1	1	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	-	от 1,5 до 2.0	
6.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах-колясках	Наличие	нет		П.5.2.5

**Примечание:**

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МПН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежат путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МПН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.



+7 (905) 271-27-61  
Телефон

Инспектор МРОО «Прекрасный Мир»  
Заполни Анкету:

Каменский В.М.  
ФИО

« 30 » \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 2019 г.

Согласовано:

\_\_\_\_\_  
Должность руководителя обследованного  
объекта

\_\_\_\_\_  
ФИО

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

(подпись)

(подпись)

**АКТ**  
**согласованных с общественным объединением инвалидов**  
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

**Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение**  
**«Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и**  
**инвалидов «Надежда»**

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:  
**188561, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы,**  
**ул. Декабристов, д. 13**

Сведения об Объекте:

*Отдельно стоящее здание: 2 этажа, 558,1 кв.м*

Наличие прилегающего земельного участка: *да, 4121,48 кв.м.*

Объект культурного наследия: *нет;*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление*

Форма собственности: *государственная;*

Административно-территориальная подведомственность: *региональная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 195197, Санкт-Петербург, Лафонская, д. 6;*

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления**  
**на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: *ОКВЭД-87.90; Деятельность по уходу с обеспечением проживания.*

Наименование предоставляемых услуг:

*-предоставление социально-педагогических, социально-бытовых, социально-трудовых, социально-правовых, социально-психологических, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, имеющих ограничения жизнедеятельности и срочных социальных услуг.*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): *53 человека/день;*

Форма способа оказания услуг: *по месту предоставления услуги;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *пожилые и инвалиды;*

Категории обслуживаемых на Объекте инвалидов: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития*

Мы, нижеподписавшиеся,

**Заместитель директора по социальной работе** \_\_\_\_\_

с одной стороны, **и председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитин Алексей Григорьевич**, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандус стационарный наружный: *да, (не соответствует К);*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, (не соответствует О,С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет;*
7. Поручни наружные входной зоны: *нет;*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да (не соответствует К,О);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *нет,* (дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) *нет;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *да;*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, (не соответствует К,С);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет;*
  - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
  - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *да;*  
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет;*
  - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
  - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *да;*
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://social.lenobl.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да;*

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ленинградском областном государственном бюджетном учреждении «Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда» расположенном по адресу: 188561, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Декабристов, д. 13

и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время: условно доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		<b>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</b>	
1.1	<b>К,О,С</b>	установить информацию (продублированную шрифтом Брайля) об ОСИ на входе на территорию	
1.2	<b>С,К</b>	назначены ответственные сотрудники: для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа.	<b>Приказ № от ___. ___. 2019</b>
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
2.1	<b>О,С,Г,У</b>	На входном узле установлен наружный лестничный марш. Опорный поручень не соответствует нормам. Лестничный марш не адаптирован для инвалидов. Высота ступеней лестничного марша не соответствуют нормам.	
2.2	<b>К</b>	На входном узле установлен наружный пандус. Угол въезда не соответствует нормам. Отсутствует противоскользящее покрытие. Отсутствуют бортики. Опорные поручни не соответствуют нормам.  Фактически, для инвалидов, самостоятельно в силу технических особенностей индивидуальных кресел-колясок, колясок с электрическим приводом и ряда моделей колясок с ручным приводом, <i>помещение организации остается недоступным до капитального ремонта или реконструкции</i>	


		<i>здания.</i>	
2.3	<b>К,О,С,Г,У</b>	<p>Перед наружным лестничным маршем, перед наружным пандусом, в визуально доступном для инвалидов месте, отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника организации для сопровождения до места предоставления услуг.</p> <p>У входной двери отсутствует пиктограмма доступности инвалидов.</p> <p>Отсутствует тактильная информационная вывеска.</p> <p>Отсутствует контрастное обозначение входной двери.</p> <p>Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования.</p> <p>Параметры входной двери не соответствуют нормам (отсутствует смотровое окно, завышен порог входной двери).</p>	
2.4	<b>К,О,С,Г,У</b>	Преодоление ступеней на входном узле, помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ № от ___.2019
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
3.1	<b>К,О,С,Г,У</b>	Переходы в другое здание, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты отсутствуют. Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы доступны.	
3.2	<b>К,О,С,Г,У</b>	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	Приказ № от ___.2019
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4.1	<b>К,О,С,Г,У</b>	Зона целевого назначения помещений, предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на первом этаже (получение консультаций и справок). Для инвалидов в помещении достаточно места для беспрепятственного подхода.	
4.2	<b>К,О,С,Г,У</b>	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ № от ___.2019
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1	<b>К,О,С,Г,У</b>	Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению. Отсутствует мнемосхема, пиктограмма доступности для инвалидов. Отсутствует опорный поручень у раковины. Отсутствует кнопка экстренного вызова, пиктограмма Отсутствует крючок для трости, костылей, пиктограмма Для инвалидов посещение туалета возможно	

		самостоятельно или с сопровождением (по необходимости)	
5.2	К,О,С,Г,У	Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой ситуационной помощи организовано ответственными сотрудниками, указанных в п.1.2	
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ № от ___.2019
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <a href="http://social.lenobl.ru/">http://social.lenobl.ru/</a> размещены: - контактная информация; - информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан - информация о предоставляемых услугах;	
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		<b>Зона: пути движения к Объекту</b>	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта на - <b>500м.</b> Общественный наземный транспорт:	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1	К,О	зона парковки отсутствует, необходимо привести к нормативу	

Директор Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Сланцевский ЦСО «Надежда»

\_\_\_\_\_  
/Маас Н.Н./

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»

  
\_\_\_\_\_  
/Никитин А.Г. /

М.П.

Дата

М.П.

Дата

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

поэтапного повышения уровня доступности объекта: Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Сланцевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда» на 2019-2025 годы, находящегося по адресу: 188561, Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Декабристов, д. 13

**Организация доступности объекта**

№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Места парковки для автотранспортных средств инвалидов</b>				
<b>1.1.</b>	<p>Парковка для инвалидов</p>	<p>- Организовать парковочное место в соответствии с СП 59.13330.2012. Установить дорожные знаки Дорожный знак 6.4. "Парковочное место", Табличка 8.17 "Инвалид" и нанести наземную разметку</p>	<p>ПСД, СТР</p>	<p>2020 год</p>	<p>ДП-В</p>

<b>2.</b>	<b>Входной узел</b>				
<b>2.1.</b>	Входная зона	<p>-Перед наружным лестничным маршем, наружным пандусом, установить кнопку вызова ответственного сотрудника организации для оказания помощи инвалидам и МГН по сопровождению до места предоставления услуги в соответствии с СП 59.13330.2012</p> <p>-Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед наружным лестничным маршем согласно СП 59.13330.2012</p> <p>-Привести наружный стационарный пандус в соответствии нормативам согласно п. 5.1.14 СП 59.13330.2016, СП 59.13330.2012</p> <p>- Произвести реконструкцию опорных поручней вдоль пандуса, наружного лестничного марша согласно п.5.1.2 СП 59.13330.2012 п.6.2.11 СП 59.13330.2016</p>	<p>ТР</p> <p>ТР,ПСД, СТР</p> <p>ТР,ПСД, СТР</p>	<p>2019 год</p> <p>2019 год</p> <p>2019 год</p>	<p>ДП-К,О,С,Г,У</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-К</p> <p>ДП-К,О,С,Г,У</p>
<b>2.2.</b>	Входная дверь.	<p>- Разместить информирующую тактильную табличку с использованием рельефных знаков и символов, шрифта Брайля, перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг, номером телефона (приемных часов).</p> <p>- Использовать контрастные сочетания цветов в применении оборудования (ручка, дверь, стена, средства визуальной информации).</p> <p>-Привести параметр глубины площадки на входном узле в соответствие с СП</p>	<p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР,СТР</p>	<p>2019 год</p> <p>2019 год</p> <p>2019 год</p>	<p>ДП-С</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-В</p>



		<p>59.13330.2016, СП 59.13330.2012</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Привести параметр высота элемента порога в соответствие нормативному значению, или заменить дверную коробку для понижения порога согласно п. 6.1.5 СП 59.13330.2016, СП 59.13330.2012</li> <li>- Установить доводчик с задержкой закрытия от 5 секунд. Установить в дверном полотне смотровое окно.</li> <li>- Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед входной дверью.</li> <li>- На входе предусмотреть визуальное, тактильное, радио- или звуковое информирование с указанием помещений, в которые можно попасть через данный вход.</li> <li>- У входных дверей, доступных для входа инвалидов и МГН, установить знак, указывающий на доступность здания согласно п. 6.5.1 СП 59.13330.2012</li> </ul>	<p>ТР,СТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p>	<p>2019 год</p> <p>2019 год</p> <p>2019 год</p> <p>2019 год</p> <p>2019 год</p>	<p>ДП-В</p> <p>ДП-В</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-С,Г</p> <p>ДП-В</p>
<p><b>3</b></p> <p><b>3.1.</b></p>	<p><b>Пути движения внутри здания</b></p> <p>Коридоры двери</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Оборудовать пути движения знаками, обеспечивающих непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения согласно п.6.5.1 и 6.5.2 СП 59.13330.2016, СП 59.13330.2012</li> <li>- Нанести тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С» согласно п.6.2.3 СП 59.13330.2016, СП 59.13330.2012</li> <li>- Дверные проёмы обеспечить контрастным</li> </ul>	<p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p>	<p>2019 год</p> <p>2019 год</p> <p>2019 год</p>	<p>ДП-В</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-В</p>

<b>4.</b>	<b>Зона обслуживания</b>					
<b>4.1</b>		<p>сочетанием цветов (дверь, стена, ручка) средства визуальной информации. На дверях кабинетов приёмов, в нижней части, на стеклянном полотне, установить металлическую защитную накладку.</p> <p>- Предустановить технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, обеспечивающие визуальное, тактильное, звуковое информирование, ориентирование в пространстве для всех категорий инвалидов и других МГН.</p> <p>- Оборудовать место обслуживания индукционной петлей для слабослышащих.</p> <p>- Окно регистратуры, администратор, гардероб, обозначить тактильной пиктограммой доступности для инвалидов выполненной рельефно-графическим и рельефно-точечным способом обозначить тактильной пиктограммой согласно п.6.5.7 СП 59.13330.2012</p>	ТР	2019 год	ДП-В	
			ТР	2019 год	ДП-Г	
			ТР	2019 год	ДП-В	
<b>5.</b>	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>					
<b>5.1</b>	Туалет.	<p>- Установить тактильную мнемосхему туалета согласно СП 59.13330.2012</p> <p>- Обозначить туалет пиктограммой доступности для инвалидов выполненной рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенной на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м. от края двери, а также по путям движения установить пиктограммы с направлением движения в туалет.</p> <p>- Установить крючок для одежды, костылей и других принадлежностей,</p>	ТР	2019 год	ДП-С	
			ТР	2019 год	ДП-В	
			ТР	2019 год	ДП-В	

	<p>установить тактильную пиктограмму согласно п.6.3.3 СП 59.13330.2016, СП 59.13330.2012</p> <p>- Установить кнопку тревожной сигнализации, установить тактильную пиктограмму согласно п. 6.3.6 СП 59.13330.2016, СП 59.13330.2012</p> <p>-Установить зеркало согласно п.6.3.3 СП 59.13330.2016, СП 59.13330.2012</p> <p>- Предусмотреть возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, в соответствии с СП 59.13330.2012</p> <p>-Оборудовать раковину умывальника опорным поручнем согласно п.6.3.3 СП 59.13330.2016 СП 59.13330.2012</p>	<p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР</p>	<p>2019 год</p> <p>2019 год 2019 год</p> <p>2019 год</p>	<p>ДП-В</p> <p>ДП-В ДП-В</p> <p>ДП-В</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

\* Указывается: ПСД – подготовка проектно-сметной документации; КР- капитальный ремонт; ТР – текущий ремонт; СТР – строительство

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно;

Ожидаемый результат по состоянию доступности объекта после выполнения работ согласно плану мероприятий:  
**доступно частично всем (ДЧ-В)**  
Период проведения работ: 2019 г.

Согласовано с Межрегиональной общественной организацией помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"

Председатель

Никитин А.Г.

«30» июля 2019 г.